

**Monteringsanvisning för  
ELSTAR ST 6000 quick  
ELSTAR W 6000 quick  
ELSTAR ST 6500 quick**

---

Installationen skall göras av el-fackman med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter.

**Apparaten skall jordas** och föregås av en allpolig brytare med lägesmarkering med minst 3 mm brytavstånd i den fasta installationen.

**ELSTAR ST 6000 quick, W 6000 quick och ST 6500** är försedda med fotocell för start och stopp utan beröring. Montera inte dessa apparater (med fotocell) över metall eller reflekterande ytor som t.ex. diskbänkar. Minsta installationshöjd över arbetsytor är ca 1 m för att torkapparatens fotocell inte skall störas.

**Observera!**

Av säkerhetsskäl skall nätsäkringens fränkopplas vid alla ingrepp.

**Montera i följande ordning:**

1. Lämplig monteringshöjd är 1100 mm över golv till apparatens underkant.
2. Ta bort kåpan genom att skruva ur de två skruvarna (insex) på kåpans undersida. Sexkant medföljer.
3. Använd medföljande borrh-schema. Märk ut hål för fastsättning av apparaten och beräkna ingång för matarledningen.
4. Dra in matarledningen och skruva fast apparaten på väggen. Matarledningen anslutes i apparaten.
5. Sätt tillbaka kåpan och skruva fast den.

**SERVICE:**

Enda underhåll som behöver göras på apparaten är att Ni en gång i halvåret tar bort kåpan och med borste gör rent luftintag och luftutblås från damm.

**Uppmärksamma** att strömmen måste vara bruten, innan kåpan tas bort. Behåll denna monteringsanvisning.